

タイルはコンクリートよりもタイヤ痕がつきにくく、駐車場に高級感を演出できます！



タイル施工



コンクリート施工

## コンクリートよりもタイヤ痕がつきにくく、清掃もしやすい

タイルはコンクリート床面と比べて、タイヤ痕や汚れが付着しにくい特長があります。また、痕や汚れがついた場合も、コンクリート床面と比べて拭き取りやすくなっています。



タイヤ痕汚れ強制付着試験の様子(参考)

### 【タイヤ痕つきやすさ比較】

コンクリート




試験前



試験後

磁器質タイル(ベイス相当品)



試験前



試験後

### 【磁器質タイル(ベイス相当品)の汚れが付着しにくいメカニズム】



コンクリート  
表面拡大写真  
表面が粗いため  
汚れが入り込みやすい。



磁器質タイル(ベイス相当品)  
表面拡大写真  
表面が平滑なため  
汚れが付着しにくい。

タイルなら住宅のテイストに合わせた様々なコーディネートが可能

豊富なカラーやデザインの中から住宅テイストに合うものを選択でき、駐車場に高級感を演出できます。



グラヴィナ NX




ベスパ

## おすすめ床タイル

### 裏あしのあるタイル

裏あしの形状が一定の高さ以上の凹凸が繰り返されているものです。張り付け材とアンカー効果(かみ合う)により、剥離や割れのリスクを低減できるなど工事品質が向上します。さらに、裏あし付き床タイル用張り付け材「イナメントHFモルタル」と組み合わせることで、工事品質・効率の向上が期待できます。「2023 タイル・建材総合カタログ」P.360(新開発張り付け材「イナメントHFモルタル」のご紹介)をご参照ください。



裏あし例



「イナメントHFモルタル」のご紹介



裏あしのあるタイル一覧

多数の裏あしのある商品を用意しています。「2023 タイル・建材総合カタログ」P.363(床タイル機能一覧)をご参照ください。

陶墨染(とうぼくせん)Ⅱ	ベイス	グラヴィナ NX	アルティスタ	ベスパ	コンテⅡ	パセオ
13,600円/㎡	11,400円/㎡	11,400円/㎡	10,000円/㎡	6,800円/㎡	6,800円/㎡	5,600円/㎡